VISTA 3D



PIANTA FONDAZIONE Scala 1:50


Pos. 59 Sup. 1Ø12/20 L=185 (tot.16)
Pos. 116 Inf. 1Ø12/20 L=185 (tot.16)
Pos. 60 Sup. 1Ø12/20 Lm=1067.5 (tot.21)
Pos. 115 Inf. 1Ø12/20 Lm=1067.5 (tot.21)
Pos. 61 Sup. 1Ø12/20 L=960 (tot.26)
Pos. 116 Inf. 1Ø12/20 L=960 (tot.26)
Pos. 62 Sup. 1Ø12/20 L=960 (tot.26)
Pos. 117 Inf. 1Ø12/20 L=960 (tot.26)
Pos. 63 Sup. 1Ø12/20 L=1038 (tot.26)
Pos. 118 Inf. 1Ø12/20 L=1038 (tot.26)
Pos. 64 Sup. 1Ø12/20 Lm=359.5 (tot.26)
Pos. 119 Inf. 1Ø12/20 Lm=359.5 (tot.26)
Pos. 65 Sup. 1Ø12/20 L=1038 (tot.26)
Pos. 120 Inf. 1Ø12/20 L=1038 (tot.26)
Pos. 66 Sup. 1Ø8/20 Lm=30.2 (tot.27)
Pos. 67 Inf. 1Ø8/20 Lm=30.2 (tot.27)
Pos. 68 Est. 1Ø12/20 L=530 (tot.12)
Pos. 81 Int. 1Ø12/20 L=545 (tot.12)
Pos. 69 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 78 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 70 Est. 1Ø12/20 L=765 (tot.12)
Pos. 94 Int. 1Ø12/20 L=765 (tot.12)
Pos. 71 Est. 1Ø12/20 L=1178 (tot.12)
Pos. 95 Int. 1Ø12/20 L=1178 (tot.12)
Pos. 72 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 92 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 73 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 93 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 74 Int. 1Ø12/20 L=640 (tot.12)
Pos. 75 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 76 Int. 1Ø12/20 L=1198 (tot.12)
Pos. 77 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 79 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 80 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 82 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 83 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 84 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 85 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 86 Int. 1Ø12/20 L=900 (tot.12)
Pos. 87 Est. 1Ø12/20 L=400 (tot.12)
Pos. 88 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 89 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 90 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 91 Est. 1Ø12/20 L=300 (tot.12)
Pos. 96 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 97 Int. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 98 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 99 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 100 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 101 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 102 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 103 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 104 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 105 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 106 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 107 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 108 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 109 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 110 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 111 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 112 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 113 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 114 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 121 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 122 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 123 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 124 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 125 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos. 126 Est. 1Ø12/20 L=1200 (tot.12)
Pos.